

ведомость комплектации

VT1 - КП303	R9 - 12K	C1 - 33H KM-5
VT2 - КТ315И	R10 - 22K подстр г	C2 - 33H KM-5
VT3 - КТ315И	R11 - 47K	C3 - 33H KM-5
VT4 - КП307	R12 - 47K	C4 -
VT5 - КТ315И	R13 - M10	C5 -
VT6 - КТ315И	R14 - M10	C6 - В...30 КПК
VT7 - КТ315И	R15 - 15K	C7 -
VT8 - КТ315И	R16 - 10K	C8 -
	R17 - 56E	C9 - В...30 КПК
	R18 - K30	C10 -
VD1 - KC182A	R19 - K30	C11 - 10H
VD2 - KBC111A	R20 - 56E	C12 - 10H
VD3 - KBC111A	R21 - 56E	C13 -
	R22 - 10K	C14 -
R1 - 12K	R23 - K24	C15 - 1H
R2 - 3K9	R24 - 68E	C16 - 10H
R3 - 10K подстр г	R25 - 12K	C17 - 1Mк 32В K53-19
R4 - 30E 33E	R26 - 68E	C18 - 10H
R5 - 56E	R27 - 10K	C19 - 10H
R6 - M10		C20 - 220Mк 10В K53-16
R7 - M12		
R8 - 1K2		
	L1 - каркас 9 мм вит 0,41	

пл. печ.
припой

провод луж.
флюс

экран 20*20*26

A11 УПР1

ведомость комплектации

R1 - 47K СПЗ-4 в	R5 - 1M0 СПЗ-	контакт резин - 12 шт
R2 - 22K СПЗ-33 а	R6 - 47K СПЗ-4 в	плата печ
R3 - 47K СПЗ-4 в	R7 - 47K СПЗ-4 в	провод луж
R4 - 22K СПЗ-33 а	R8 - 47K СПЗ-4 в	припой , флюс
гайки крепл. резисторов , шайбы		

A12 УПР2

ведомость комплектации

R1 - 22K СПЗ-33 а	X51 - СГ-3	контакт резин - 6 шт.
R2 - 22K СПЗ-33 а	X52 - СГ-5	плата печ
R3 - 22K СПЗ-33 а	винт M3*10 , гайка M3	провод луж
гайки крепл. резисторов , шайбы		
		припой , флюс

A13 УПР3

ведомость комплектации

контакт резин. - 3 шт. плата печ , провод луж , припой , флюс